

SIA "AND resources"

testēšanas laboratorija

Olīvu 9, LV-1004, Rīga, tālr. 29154719



T-246

Testēšanas pārskats Nr. 1lu/2010

Pasūtītājs: SIA "Luduss"

Pasūtītāja adrese: Ikšķiles 4, Rīga, LV-1063

tālr. 29991027

Objekts: Līģerurga

Parauga veids: virszemes ūdens

Informācija par testēšanas paraugu

Lab.reģ. Nr.	Paraugu identifikācija	Piegādāts laboratorija	Testēšanas sākums	Testēšanas beigas
1lu	*paraugs Nr.1	04.06.2010.	04.06.2010.	08.06.2010.

Rādītāji un testēšanas metodes


Rādītāji	Testēšanas metodes	Rādītāji	Testēšanas metodes
pH	LVS ISO 10523:2009	Suspendētas vielas	LVS EN872:2005
SO ₄ ,Cl	LVS EN ISO 10304-1:1995	Fe	APHASM 3500-Fe.D
PO-permanganatu indekss	LVS EN ISO 8467:1995	Mn	APHASM 3500- Mn.B
N-NH ₄	LVS ISO 7150-1:1984	Ca, Mg, Na, K	LVS EN ISO 14911:2000
N-NO ₂	LVS ISO 6777:1984	HCO ₃	T 246-Ū-4:2002
N-NO ₃	APHASM 4500-NO3.E		

Testēšanas rezultāti

Lab.reģ. Nr.	Ca ²⁺ mg/l	Mg ²⁺ mg/l	Na ⁺ mg/l	K ⁺ mg/l	HCO ₃ ⁻ mg/l	SO ₄ ²⁻ mg/l	Cl ⁻ mg/l	N-NH ₄ mg/l	N-NO ₂ mg/l	N-NO ₃ mg/l	PO mg/l	Mn mg/l	Fe mg/l	pH
1lu	34,3	14,5	2,8	1,1	135	26,4	6,4	0,24	0,003	1,52	74	0,012	1,4	6,04

Lab.reģ. Nr.	Susp.vielas mg/l
1lu	6,7

Laboratorijas vadītājs


Paraksts

M.Lazņiks

Testēšanas rezultāti attiecas tikai uz konkrētiem testēšanas paraugiem (objektiem).

Bez testēšanas laboratorijas rakstiskas atļaujas nav atļauta testēšanas pārskata reproducēšana nepilna apjoma.

Par paraugu pareizas ņemšanas vietu un ņemšanas pareizību un kvalitāti atbild pasūtītājs.

*-pēc klienta datiem

1.(1)